






RESULTADOS DAS MEDIDAS ACÚSTICAS





Resultado P1





Resultado P2




Resultado P3





Resultado P4





Resultado P5





Resultado P6





Resultado P7





Resultado P8





Resultado P9





Resultado P10





Resultado P11




Resultado P12





Resultado P13




Resultado P14





Resultado P15





Resultado P16





Resultado P17





Resultado P18





Resultado P19




Resultado P20





Resultado P21



Resultado P22



Resultado P23



Resultado P24